

Alien Data System SRL

Adresă: FEB001 / 06.02.2019

Către: Federația Națională a Crescătorilor de Porumbei din România
In atenția: Departamentului Tehnic, Comisia National Sportiva

Domnule Presedinte,

Prin prezenta va informam ca ultimele versiuni de software pentru ceasurile BENZING si unitatile de club sunt cele prezentate mai jos si prin urmare, pentru sezonul 2019, crescatorii trebuie sa isi actualizeze sistemele si unitatile de imbarcare la ultima versiune de software.

Sistemul BENZING M1 – versiune software minim RO 4.14

Sistemul BENZING G2 – versiune software minim RO 4.01

Unitate de imbarcare BENZING – versiune software minim RO 4.5

Sistemul BENZING Express – versiune software minim RO 1.32

In urma solicitarii dumneavoastra cu privire la generarea codului secret la imbarcare va aducem la cunostiinta ca toate sistemele BENZING genereaza cod secret la imbarcare, cod care este scris in memoria senzorilor si verificat la sosirea din concurs, rezultatul verificarii fiind afisat pe fisele de desigilare online sau cele tiparite prin intermediul unitatilor de club.

Totodata pentru mentinerea si intarirea securitatii in campionatul national va informam ca toate ceasurile BENZING trebuie sa prezinte sigiliile de siguranta, originale, nedeteriorate si sa nu prezinte urme de manipulare a carcaselor, sub sanctiunea anularii rezultatelor constatate cu ceasurile respective.

Resoftarea se poate face gratuit de catre crescatori sau responsabilii tehnici, pe riscul acestora, in cazul in care ceasul se defecteaza sau contracost la reprezentanta cu garantarea rezultatului resoftarii. Costul resoftarii este de 60 lei, TVA inclus pentru fiecare ceas sau unitate daca sunt trimise individual de catre crescator **sau 35 lei, TVA inclus**, pentru fiecare ceas sau unitate de club daca sunt trimise centralizat de catre cluburi sau asociatii judetene.

Cu stima,

Silviu Tatut
Administrator